

Приложение 2. Сетка схем главных цепей КСО

01ВВ-630		Ввод и отходящая линии	02ВВ-630		Ввод и отходящая линии	03ВВ-630		Секционный выключатель	04ВВ-630		Секционный выключатель	05ВВ-630		Секционный выключатель	06ВВ-630		Ввод и отходящая линии с ОПН	07-160		Отходящая линия с предохранителем	08-160		Отходящая линия с предохранителем и разрядителем	09-НТМИ		Ячейка с измерительным трансформатором, ОПН и заземлителем сборных шин
10-КУ		Ячейка с блоком конденсаторов	11Т-63		Ячейка с измерительным трансформатором	12-Т63		Ячейка с измерительным трансформатором	13-ТСН		Ячейка с трансформатором собственных нужд	14-НОМ		Ячейка с измерительным трансформатором и заземлителем сборных шин												